



Дисплей счетчика

Светодиоды

Кнопка Alt (Альтернативный режим)

Кнопка Сброс

Заводской шильдик

Оптический порт

Дополнительный коммуникационный порт
Интерфейсы RS-485 или RS-232

Дополнительный шильдик

Импульсные выходы

Батарея

Основной коммуникационный порт
Интерфейсы RS-485 и RS-232

Клеммник для дополнительного питания

Клеммник